

教育部高等学校科学研究发展中心

2022 年高校实验室安全现场检查发现问题 整改通知书

编号：LBS202222022

西南大学：

根据《教育部办公厅关于组织开展 2022 年度高等学校实验室安全检查工作的通知》（教发厅函〔2022〕11 号）部署，受教育部科技司委托，我中心委派检查组于 2022 年 6 月 29 日对你校进行了实验室安全现场检查，共发现了 18 个整改项（见附件）。请学校逐一对照、分析原因、举一反三，全面采取有效措施实施整改，消除各类安全隐患。

请于 1 个月内完成整改，通过“教育部科研实验室安全检查系统”提交签字盖章的整改报告（PDF 版），并将整改报告的纸质原件邮寄至我中心。

联系人：孔翦 陈平

地 址：北京市海淀区中关村大街 35 号

教育部高等学校科学研究发展中心 804 室

电 话：010-62515300

邮 箱：educma@cutech.edu.cn

教育部高等学校科学研究发展中心
(教育部科技发展中心代章)

2022 年 7 月 14 日



2022 年高校实验室安全现场检查报告

学校名称： 西南大学 检查时间： 2022 年 6 月 29 日

检查组组长： 于 超

检查组成员： 毋志民、杜彦斌、甘树德、姜玉松

观察员： 刘 畅

不符合项问题明细：

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	4.1.2	部分高温设备未按照要求设置警示标识，部分烘箱在未使用时未及时清理物品	13 教 116、006 植物保护学院 0202 室 蚕桑纺织与生物质科学院 0306
2	5.1.3	老旧实验室消防通道被占用，楼宇公共消防通道放置大量仪器设备；实验室紧急逃生通道被遮挡，且未设置有效标识指示逃生路线	14 教 115、119 及 1 楼 25 教 006 25 教地下室与地面连接楼道 24 教 113
3	5.2.2	柜门现场检查时垮掉，里面杂物堆放凌乱无序；部分实验室地面杂物随意堆放，实验室内不整洁，个别实验室内堆放变压器油	药学院 0412 农业科学技术学院 204、205 材料学院 115 隆平楼 1103 25 教 121 37 教 205 45 教 309 43 教 107 14 教 115、119 36 教 106
4	6.1.1	实验楼宇消防器材配备不足，部分火灾隐患较大的实验室内未配消防器材或配备的灭火器过期；消防栓定期检查记录缺失；水带放置没有按规定摆放	药化大楼 412 34 教 2 楼 13 教 116、0126、0121、126 25 教 0018 24 教 113

5	6.1.2	实验楼宇未在显著位置张贴紧急逃生疏散路线图，紧急照明灯缺乏或配置不足	25 教及负一楼楼梯 24 教 0018 43 教 2 楼 37 教 2 楼
6	6.2.2	充电器水压过大，出水不稳定，工作情况不理想	材料与器件中心 B0102 24 教 013 药化楼 525
7	6.3.1	气体存储室无通风设施，化学品储藏室、试剂柜没有保证充足的通风，气瓶室缺排风设施	14 教 119 43 教 219
8	6.4.2	危化品柜的排气管道遮挡摄像头	药化大楼 0424
9	7.1.1	接线板直接接设备，布线凌乱，接线板置于地上；接线板连接多台设备；配电箱没有盖板防止触电	25 教 121 13 教 116、121
10	8.2.2	部分危化品如硫酸、盐酸等和管制药品的存放柜不符合要求；通风柜下放置易挥发危化品；化学品存在固液混放现象；易腐蚀试剂存放于不耐腐蚀的试剂柜中；易挥发试剂放置处通风不足；部分实验室试剂柜门上目录与所存试剂不完全相符	14 教 125、122 43 教 219 45 教 309 13 教 116 21 教 115 36 教 104、106 材料学院 115 新药化大楼 539、544
11	8.4.3	个别易制爆化学品台账未体现双人保管，无发放人信息；个别危化品柜未落锁	14 教 115 14 教 125 弘光垒楼 0018
12	8.4.4	易制毒类化学品柜无排风换气系统，台账无发放人签字栏；易制毒化学品未使用专柜储存，而在普通家具柜和酸碱柜中存放；易制毒类化学品使用台帐入库、发放、领用及归还记录不明晰	14 教 115、125 25 教 0018
13	8.5.2	气瓶固定在通风柜上，部分实验室气瓶存放处通风不良；存放乙炔、氢气等易燃气体的气瓶间通风条件差；气体钢瓶锈蚀、附件不合要求，手轮或防震圈缺乏	药化楼 544、539 14 教 119、115 24 教 113 13 教 116、124
14	8.5.3	二氧化碳气瓶老旧，未装报警装置	24 教 113

15	8.6.1	部分实验室的化学废液暂存区域设置不合理，未与常用的工作区相区分或单独设置；个别实验室未设立化学废弃物暂存区，或暂存区没有警示标识、没有防遗洒、防渗漏设施	21 教 114 农学与生物科技学院 0204 植物保护学院 0116 弘光垒楼 0017 薄膜中心 B102
16	8.6.2	废液桶放置阻挡柜门，废液桶上未粘贴危险废物信息标签	45 教 0306 36 教 106A 13 教 122 24 教 113 25 教 0006 弘光垒楼 0017
17	11.3.1	高温灭菌锅置于配电箱空开旁，未设置警戒线，无警示标识；装有插座的墙壁受潮，有漏电风险	36 教 104 13 教 0121
18	12.4.3	加热炉直接放置在木桌上，旁边放置气体钢瓶；高温设备与变压器油间隔距离太近，且油料存储太多	13 教 106